

Airbag laitteet jotka pystytään palauttamaan alkutilaan. Huom merkit useaan kertaan listassa alempana!

HUOM. Korjaukset ja palautukset vain ja ainoastaan opetus- ja tutkimuskäyttöön ei tieliikenteeseen!

Alfa Romeo

Alfa Romeo 145 - TRW - 46538798 - 68HC11KA4
Alfa Romeo 146 - TRW - 60631206 - 68HC11E9
Alfa Romeo 147 -- 46756117 - 68HC08AS32
Alfa Romeo 147 -- 46813473 - 68HC08AS32
Alfa Romeo 147 -- 46842421 - 95080
Alfa Romeo 156 -- 46409123 - 68HC11E9
Alfa Romeo 156 -- 60664962 - 68HC08AS20
Alfa Romeo 156 -- 60669250 - 68HC08AS20
Alfa Romeo 156 -- 60675876 - 68HC08AS60
Alfa Romeo 156 -- 60680213 - 95080
Alfa Romeo 166 - TRW - 60651568 - 68HC11KA4
Alfa Romeo 166 - TRW - 60678004 - 24lc04
Alfa Romeo GTV - TRW - 60625181 - 68HC11E9
Alfa Romeo GTV - TRW - 60664500 - 68HC11KA4

BMW

BMW - Siemens - 5WK4 060 - OKI811
BMW - Temic - MRSZ4 16SB - 68HC12D60
BMW E89 - Bosch - 31697742701V Bosch 0 280 015 31 - 95640

Chevrolet

Chevrolet Aveo -- 96 430 711 - 95080
Chevrolet Aveo -- 96 430 715 - 95080
Chevrolet Aveo -- 96 802 931 - 95080
Chevrolet Lacetti -- 96 818 875 - 95080
Chevrolet Lacetti -- 96 830 363 - 95080

Citroen

Citroen Berlingo - Autoliv - 602 32 76 00 - 95080
Citroen Berlingo - Autoliv - 603 60 25 00 - 95080
Citroen C2 -- 60348190 - 95320
Citroen C3 - Temic - 96 477 941 80 - 68HC912BE32
Citroen C3 - Temic - 96 477 942 80 - 68HC912BE32
Citroen C3 - Temic - 96 490 035 80 - 68HC912BE32
Citroen C3 - Temic - 96 568 887 80 - 68HC912BE32
Citroen C3 - Temic - 96 568 888 80 - 68HC912BE32
Citroen C3 - Temic - 96 568 890 80 - 68HC912BE32
Citroen C4 - Autoliv - 603 72 58 00 - 95320
Citroen C4 - Autoliv - 603 72 61 00 - 95320
Citroen C5 - Autoliv - 603 48 19 00 - 95320
Citroen C5 - Temic - 96 419 683 80 - 68HC912BE32
Citroen C5 - Temic - 96 484 031 80 - 68HC912BE32
Citroen C8 - Temic - 1 496 580 80 - 68HC912B32
Citroen Jumper - Siemens - 13 284 470 80 5WK43154 - 95080

Fiat

Fiat Brava - Siemens - 46538652 5WK42819 Siemens - 68HC11E20
Fiat Brava - TRW - 51718980 - 68HC11E20
Fiat Bravo -- 464793640 - 93c46
Fiat Bravo -- 46768869 - 68HC11E20
Fiat Bravo - TRW - 46550647 - 68HC908AZ60
Fiat Doblo - Autoliv - 550 90 34 00 - 95080
Fiat Doblo - Autoliv - 550 92 15 00 - 95080
Fiat Ducato - Breed - 13169770.80 - 93c06
Fiat Ducato - Siemens - 13284480.80 Siemens 5WK43155 - 95080
Fiat Ducato - Siemens - 5WK43154 - 95080
Fiat Marea -- 46550647 - 68HC908AS20
Fiat Marea -- 46763600 - 68HC908AB32
Fiat Marea -- 46789398 - 68HC908AS20
Fiat Marea - Allied Signal - 46409123 - 68HC11E9
Fiat Marea - Autoliv - 550 90 34 00 - 95080
Fiat Palio -- 46529745 - 68HC11KS4
Fiat Palio - Allied Signal - 46409123 - 68HC11E9
Fiat Palio - TRW - 46443203 - 68HC11E9
Fiat Panda - TRW - 46807549 - 24c08
Fiat Punto I -- 46426776 - 93c06
Fiat Punto I - TRW - 46430655 - 68HC11E20
Fiat Punto I - TRW - 46517272 - 68HC11KA4
Fiat Punto II - TRW - 46758762 - 24lc04
Fiat Punto II - TRW - 46766384 - 24lc04
Fiat Punto II - TRW - 46766385 - 24lc04
Fiat Punto II - TRW - 46805905 - 24lc04
Fiat Punto II - TRW - 46806592 - 24lc04
Fiat Punto II - TRW - 46806593 - 24lc04
Fiat Punto II - TRW - 46806594 - 24lc04
Fiat Punto II - TRW - 46815442 - 24lc04
Fiat Punto III - TRW - 51719091 - 24lc04
Fiat Punto III - TRW - 51719092 - 24lc04
Fiat Punto III - TRW - 51726575 - 24lc04
Fiat Scudo -- 14893060.80 - 95080
Fiat Scudo -- 14945330.80 - 95080
Fiat Scudo - Autolive - 550 90 42 00 - 95080
Fiat Seicento - TRW - 46552426 - 68HC11KS4
Fiat Seicento - TRW - 46765423 - 68HC11KS4
Fiat Seicento - TRW - 46782817- 24c04
Fiat Seicento - TRW - 51719095 - 24c04
Fiat Stilo -- 1000313 5WK43341 - 95080
Fiat Stilo -- 46835521 5WK42969 - 95080
Fiat Stilo -- 46835522 5WK43162 - 95080
Fiat Stilo -- 51709144 5WK43346 - 95080
Fiat Stilo -- 51711815 5WK43341 - 95080
Fiat Stilo -- 51711816 5WK43342 - 95080
Fiat Stilo -- 51717959 5WK43343 - 95080
Fiat Ulysse -- 14810020.80 - 68HC11E9
Fiat Ulysse -- 14893060.80 - 95080

Ford

Ford Escort -- 94AG 14B056 BA - 68HC11E9
Ford Escort -- 95AG 14B056 CB - 68HC11E9
Ford Escort -- 95AG 14B056 CD - 68HC11E9
Ford Escort -- 97AG 14B056 DA - 68HC11E9
Ford Escort -- 97AG 14B056 DB - 68HC11E9
Ford Fiesta - Siemens - 5S6T 14B056 HA - 95160
Ford Fiesta - Siemens - 6S65 14B056 EP - 95160
Ford Fiesta - Siemens - 6S65 14B056 JA - 95160
Ford Fiesta - Siemens - 6S6T 14B056 BP - 95160
Ford Fiesta - Siemens - 6S6T 14B056 EK - 95160
Ford Fiesta - Siemens - 6S6T 14B056 KC - 95160
Ford Fiesta - Siemens - 96FG 14B056 CB - 68HC11E9
Ford Fiesta - Siemens - 96FG 14B056 CC - 68HC11E9
Ford Fiesta - Siemens - 97FG 14B056 DF - 68HC11E9
Ford Fiesta - Siemens - YS6T 14B056 AD - 68HC912BE32
Ford Focus -- 2M5T 14B056 DD - 68HC912D60
Ford Focus -- 2M5T 14B056 DE - 68HC912D60
Ford Focus -- 4M5T 14B056 BD - 95080
Ford Focus -- 4M5T 14B056 BJ - 95080
Ford Focus - Bosch - 0 285 001 395 - 68HC912B32
Ford Focus - Bosch - 0 285 001 396 - 68HC912B32
Ford Focus - Bosch - 0 285 001 424 - 68HC912D60
Ford Focus - Bosch - 0 285 001 425 - 68HC912D60
Ford Focus - Bosch - 0 285 001 551 - 95080
Ford Focus - Bosch - 0 285 001 552 - 95080
Ford Fusion - Siemens - 2S6T 14B056 BN Siemens 5WK43030 - 95160
Ford Fusion - Siemens - 6S6T 14B056 LA Siemens 5WK43587 - 95160
Ford Galaxy - Bosch - 1J0 909 603 AA - 68HC11E9
Ford KA - Bosch - 3S5T 14B056 CB - 68HC912B32
Ford Mondeo -- 1S7T 14B056 BE - 95080
Ford Mondeo -- 3S7T 14B056 AB - 95160
Ford Mondeo -- 97BG 14B056 DD - 68HC11E9
Ford Mondeo - Bosch - 603 95 10 00 - 95160
Ford Ranger - Naldec - SAS UH81 57 K30 A - 24lc04
Ford Transit Connect - Bosch - 0 285 001 417 Bosch - 68HC912BE32

Honda

Honda -- 77960-S0X-L813-M1 - 25320
Honda -- 77960-S2H-G010-M1 - 93c46
Honda -- 77960-S9A-A220-M1 - 95640
Honda -- 77960-S9A-A222-M1 - 95640
Honda -- 77960-S9A-Y814-M1 - 25320
Honda -- 77960-S9V-A012-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-A620-M2 - 93c66
Honda -- 77960-SDA-A720-M2 - 93c66
Honda -- 77960-SDA-A813-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-A814-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-A815-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-A820-M1 - 93c66
Honda -- 77960-SDA-C013-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-C024-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-C043-M1 - 25320

Honda -- 77960-SDA-C114-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-C132-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-C133-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-C211-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDA-C311-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDN-A821-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDN-C020-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDN-C021-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDN-C032-M1 - 25320
Honda -- 77960-SDN-C311-M1 - 25320
Honda -- 77960-SEA-G817-M1 - 25320
Honda -- 77960-SEA-G820-M1 - 25320
Honda -- 77960-SEA-G821-M1 - 25320
Honda -- 77960-SHJ-A017-M1 - 95640
Honda -- 77960-SNA-A216-M1 - 25640
Honda -- 77960-SNB-T015-M1 - 95640
Honda -- 77960-SVA-A211-M1 - 95640
Honda -- 77960-SVA-A220-M1 - 95640

Hyundai

Hyundai Accent - Siemens - 95910-25200 - 68HC05B16
Hyundai Accent - Siemens - 95910-25300 - 68HC05B16
Hyundai Accent - Siemens - 95910-25500 - 95080
Hyundai Accent - Siemens - 95910-25600 - 95080
Hyundai Accent - Siemens - 95910-25800 - 95080
Hyundai Elantra -- 95910-2D650 - 95160
Hyundai Coupe -- 95910-2C100 - 68HC11E20
Hyundai Coupe -- 95910-2C200 - 68HC11E9
Hyundai Elantra -- 95910-2D500 - 68HC908AS60
Hyundai Elantra -- 95910-2D710 - 68HC908AS60
Hyundai Elantra -- 95910-2D720 - 68HC908AS60
Hyundai Getz -- 95910-1C100 - 24lc04
Hyundai Getz - Mobis - 95910-1C600 - 24lc04
Hyundai Getz - TRW - 95910-1C000 - 24lc04
Hyundai Santa Fe -- 95910-26100 - 68HC05B16
Hyundai Santa Fe -- 95910-26200 - 68HC05B16
Hyundai Sonata -- 95910-3D100 - 95080
Hyundai Sonata -- 95910-3K400 - 25640
Hyundai Sonata - Siemens - 95910-3D200 - 95080
Hyundai Terracan - Sungwoo - 95910-H1200 - 68HC11E20
Hyundai Tiburon -- 95910-2C200 - 68HC11E20
Hyundai Trajet -- 95910-3A100 - 68HC11E20
Hyundai Tuscon - Bosch Delphi - 95910-2E000 - 9S12DG128
Hyundai Tuscon - Bosch Delphi - 95910-2E300 - 9S12DG128
Hyundai XG30 -- 95910-3C400 - 68HC11E9

Mitsubishi

Mitsubishi Carisma -- 0 285 001 127 MR158433 - 68HC11E9
Mitsubishi Carisma -- 0 285 001 232 MR309212 - 68HC11KA4
Mitsubishi Carisma -- 0 285 001 235 - 68HC11E20
Mitsubishi Carisma -- 0 285 001 286 Type 1 - 68HC912BE32
Mitsubishi Carisma -- 0 285 001 286 Type 2 - 68HC912BE32

Mitsubishi Galant -- MR309232 DPS X6T4208 - 93c56
Mitsubishi Grandis -- MN141 401 - 95160
Mitsubishi L200 - Denso - MR530002 DP Type 1 - 93c56
Mitsubishi L200 - Denso - MR530002 DP Type 2 - 93c56
Mitsubishi Lancer -- MN141 038 - 93c76
Mitsubishi Lancer -- MN141 262 - 93c76
Mitsubishi Lancer -- MN141 473 W2T62176 - 93c76
Mitsubishi Lancer -- W2T62174 - 93c76
Mitsubishi Lancer -- W2T63871 - 95160
Mitsubishi Outlander -- MR587731 - 93c56
Mitsubishi Outlander -- MR587868 - 93c56
Mitsubishi Pajero -- MR213889 - 93c46
Mitsubishi Pajero -- MR268156 - 93c46
Mitsubishi Pajero -- MR268157 - 93c46
Mitsubishi Pajero -- MR530002 DP - 93c56
Mitsubishi Pajero -- MR551784 - 93c56
Mitsubishi Space Wagon -- 0 285 001 787 - 68HC912BE32
Mitsubishi Strada - Denso - MR530002 DP Type 1 - 93c56
Mitsubishi Strada - Denso - MR530002 DP Type 2 - 93c56

Nissan

Nissan 200 SX -- 28556 82F05 - 68HC11E9
Nissan 350Z -- 28556CD000 - 93c56
Nissan 350Z -- 28556CD00E - 93c56
Nissan 350Z -- 98820CD200 - 93c56
Nissan 350Z -- 98820CD300 - 93c56
Nissan 350Z -- 98820EV00A - 93c66
Nissan Almera -- 28556 3N705 - 93c56
Nissan Almera -- 28556 5M301 G - 68HC912BE32
Nissan Almera -- 28556 5M304 J - 68HC912BE32
Nissan Almera -- 28556 BN903 R - 68HC912BE32
Nissan Almera -- 98820 2N400 D - 93c56
Nissan Almera -- 98820 3L300 G - 93c56
Nissan Almera - Autoliv - 605 14 78 00 - 95080
Nissan Altima -- 285563Z600 - 93c56
Nissan Altima -- 28556ZB00A - 93c56
Nissan Altima -- 28556ZB201 - 93c56
Nissan Altima -- 28556ZD81A - 93c66
Nissan Frontier -- 285568Z300 - 68HC11E20
Nissan Maxima -- 988201L270 - 93c56
Nissan Maxima -- 988205Y805 - 93c56
Nissan Maxima -- 988207Y101 - 93c56
Nissan Maxima -- 98820ZA30A - 93c56
Nissan Maxima -- 98820ZK01A - 93c66
Nissan Micra - Bosch - 0 285 001 182 - 68HC11E20
Nissan Micra - Bosch - 0 285 001 311 - 68HC912B32
Nissan Micra - Bosch - 0 285 001 411 - 68HC912B32
Nissan Micra - Bosch - 0 285 001 413 - 68HC912B32
Nissan Micra - Bosch - 0 285 001 474 - 68HC912B32
Nissan Murano -- 98820CA010 - 93c56
Nissan Murano -- 98820CB800 - 93c56
Nissan Murano -- 98820CB80E - 93c66

Nissan Murano -- 98820CC50A - 93c66
Nissan Navara -- 28556 2S700 - 93c46
Nissan Pathfinder - Bosch - 0 285 001 781 - 68HC912D60
Nissan Pick Up -- 28556 2S700 - 93c46
Nissan Quest -- 988205Z100 - 93c56
Nissan Teana -- 28556 9W100 - 93c56
Nissan Titan -- 285567S002 - 93c56
Nissan Titan -- 98820ZH41A - 93c66
Nissan Vanette -- 0 285 001 195 - 68HC711E9
Nissan X-Trail -- 988208H405 - 93c56

Opel

Opel Agila -- 38910-83E01-000 5WK42898 - 68HC11E20
Opel Agila -- 38910-83E02-000 5WK42898 - 68HC11E20
Opel Agila -- 38910-83E11-000 5WK42897 - 68HC11E20
Opel Agila -- 38910-84E20-000 5WK43459 - 95080
Opel Astra -- 09 174 006 UW 5WK42878 - 68HC08AZ32
Opel Astra -- 09 180 799 UY 5WK42905 - 68HC11E9
Opel Astra -- 09 180 800 TY - 68HC11E9
Opel Astra -- 24 407 210 5WK4298 - 68HC08AZ32
Opel Astra - Siemens - 09 174 004 UU 5WK42876 - 68HC08AZ32
Opel Astra - Siemens - 09 229 302 BF - 68HC08AZ32
Opel Astra - Siemens - 90 450 273 JP Siemens 5WK4072 - 68HC05B
Opel Astra - Siemens - 90 520 841 AF Siemens 5WK4168 - 68HC11E9
Opel Astra - Siemens - 90 532 443 AG Siemens 5WK4189 - 68HC11E9
Opel Astra G - Siemens - 09 229 037 BC 5WK42923 - 68HC11E9
Opel Astra G - Siemens - 24 416 703 BF 5WK42977 - 68HC908AZ32
Opel Astra G - Siemens - 24 416 703 DL 5WK42977 - 68HC908AZ32
Opel Astra G - Siemens - 24 416 704 DM 5WK42978 - 68HC08AZ32
Opel Astra G - Temic - 24 417 007 - 68HC08AZ32
Opel Astra G - Temic - 24 439 954 - 68HC08AZ32
Opel Astra H - Temic - 13 188 857 - 9S12DG128E
Opel Astra H - Temic - 13 191 825 - 9S12DG128E
Opel Astra H - Temic - 13 227 920 - 9S12DG128E
Opel Combo - Temic - 24 417 007 DS - 68HC08AZ32
Opel Combo - Temic - 24 417 008 DT - 68HC908AZ32
Opel Corsa -- 09 114 585 EE - 68HC11E9
Opel Corsa - Siemens - 90 532 628 BF Siemens 5WK4114 - 68HC05B6
Opel Corsa - Siemens - 90 532 628 BJ Siemens 5WK4114 - 68HC05B6
Opel Corsa - Siemens - 90 532 628 EE Siemens 5WK4114 - 68HC05B6
Opel Corsa - Siemens - 90 532 629 BG Siemens 5WK4115A - 68HC05B6
Opel Corsa - Temic - 13 212 353 - 68HC08AZ32
Opel Corsa B -- 09 229 038 BB 5WK42924 - 68HC11E9
Opel Corsa B -- 09 229 239 BD - 68HC11E9
Opel Corsa B -- 24 416 692 DH 5WK42976 - 68HC11E9
Opel Corsa B -- 90 483 545 LN 5WK4114 - 68HC05B6
Opel Corsa C - Temic - 24 417 006 DR - 68HC08AZ32
Opel Corsa C - Temic - 24 417 007 DS - 68HC08AZ32
Opel Corsa C - Temic - 24 423 840 EP - 68HC908AZ32
Opel Corsa C - Temic - 24 439 952 LA - 68HC08AZ32
Opel Corsa C - Temic - 24 439 953 LB - 68HC08AZ32
Opel Corsa C - Temic - 24 439 954 - 68HC08AZ32

Opel Corsa C - Temic - 24 439 954 LC - 68HC08AZ32
Opel Meriva - Temic - 13 158 713 ZK - 68HC908AZ32
Opel Meriva - Temic - 13 203 620 - 68HC08AZ32
Opel Movano - Autoliv - 550 75 21 00 - 93c66
Opel Omega -- 90 562 544 BJ 5WK4113A - 68HC05B6
Opel Omega -- 90 565 938 DC - 68HC11E9
Opel Omega B -- 90 481 747 KG - 68HC05B6
Opel Omega B -- 90 491 004 KJ - 68HC05B6
Opel Omega B -- 90 492 467 LJ 5WK 4110 - 68HC05B6
Opel Omega B -- 90 508 980 5WK 4169 - 68HC05B16
Opel Omega B -- 90 519 067 LM 5WK 4113 - 68HC05B16
Opel Tigra -- 09 114 586 EF 5WK41150B - 68HC11E9
Opel Vectra B -- 09 174 006 UW 5WK42878 - 68HC08AZ32
Opel Vectra B -- 09 180 799 UY 5WK42905 - 68HC11E9
Opel Vectra B -- 09 180 800 TY - 68HC11E9
Opel Vectra B -- 09 180 801 UZ 5WK42903 - 68HC11E9
Opel Vectra B -- 09 229 037 BC 5WK42923 - 68HC11E9
Opel Vectra B -- 09 229 039 BD - 68HC11E9
Opel Vectra B -- 90 462 072 JM 5WK 4070 - 68HC11E9
Opel Vectra B -- 90 569 340 BQ 5WK4175 - 68HC11E9
Opel Vectra B -- 90 569 350 DB 5WK4188 - 68HC11E9
Opel Vectra C - Siemens - 12 102 022 Siemens 5WK43261 - 95160
Opel Vectra C - Siemens - 13 102 021 Siemens 5WK43262 - 95160
Opel Vectra C - Siemens - 13 159 975 - 95160
Opel Vectra C - Siemens - 13 170 589 Siemens 5WK43471 - 95160
Opel Vectra C - Temic - 13 181 977 - 9S12DG128E
Opel Vectra C - TRW - 13 118 804 AQ - 95040
Opel Vectra C - TRW - 13 129 843 CL - 95040
Opel Vectra C - TRW - 13 142 540 GP - 95040
Opel Vivaro - Autoliv - 602 86 92 00 - 95160
Opel Zafira -- 09 229 303 BG - 68HC08AZ32
Opel Zafira -- 16 210 361 EE - 68HC11E9
Opel Zafira -- 24 416 704 DM 5WK42978 - 68HC08AZ32
Opel Zafira -- 90 582 536 DG 5WK4190 - 68HC11E9
Opel Zafira - Temic - 13 188 856 - 9S12DG128E

Peugeot

Peugeot 106 - Autoliv - 550 53 84 00 - 68HC11E9
Peugeot 106 - Autoliv - 550 53 85 00 - 68HC11E9
Peugeot 106 - Autoliv - 550 57 91 00 - 93c66
Peugeot 106 - Autoliv - 550 74 74 00 - 93c66
Peugeot 106 - Autoliv - 550 79 04 00 - 93c66
Peugeot 106 - Autoliv - 550 89 27 00 - 95080
Peugeot 106 - Autoliv - 550 89 28 00 - 95080
Peugeot 206 - Autoliv - 550 54 15 00 - 93c66
Peugeot 206 - Autoliv - 550 66 10 00 - 93c56
Peugeot 206 - Autoliv - 550 66 61 00 - 93c56
Peugeot 206 - Autoliv - 600 23 70 00 - 95080
Peugeot 206 - Autoliv - 600 23 71 00 - 95080
Peugeot 206 - Autoliv - 600 23 72 00 - 95080
Peugeot 206 - Autoliv - 600 90 28 00 - 95080
Peugeot 206 - Autoliv - 602 32 70 00 - 95080

Peugeot 206 - Autoliv - 602 32 71 00 - 95080
Peugeot 206 - Autoliv - 603 20 10 00 - 95080
Peugeot 206 - Autoliv - 603 20 12 00 - 95080
Peugeot 206 Type 1 - Autoliv - 602 32 73 00 - 95080
Peugeot 206 Type 2 - Autoliv - 602 32 73 00 - 95080
Peugeot 206CC - Autoliv - 602 32 72 00 - 95080
Peugeot 306 - Autoliv - 550 53 91 00 - 68HC11E9
Peugeot 306 - Autoliv - 550 53 92 00 - 68HC11E9
Peugeot 306 - Autoliv - 550 54 15 00 - 93c66
Peugeot 306 - Autoliv - 550 57 81 00 - 93c66
Peugeot 306 - Autoliv - 550 57 92 00 - 93c66
Peugeot 306 - Autoliv - 550 58 95 00 - 93c56
Peugeot 306 - Autoliv - 550 86 45 00 AB - 95080
Peugeot 307 - Autoliv - 603 72 49 00 - 95320
Peugeot 307 - Autoliv - 606 87 73 00 - 95320
Peugeot 307 - Siemens - 96 357 842 80 Siemens 5WK42908 - 95080
Peugeot 307 - Siemens - 96 407 229 80 Siemens 5WK42908 - 95080
Peugeot 307 - Siemens - 96 458 407 80 - 95080
Peugeot 307 - Siemens - 96 501 092 80 Siemens 5WK42908 - 95080
Peugeot 307 - Siemens - 96 501 094 80 Siemens 5WK42908 - 95080
Peugeot 307 - Siemens - 96 527 121 80 - 95080
Peugeot 406 - Autoliv - 550 39 39 00 - 68HC11E9
Peugeot 406 - Autoliv - 550 39 40 00 - 68HC11E9
Peugeot 406 - Autoliv - 550 53 75 00 - 93c66
Peugeot 406 - Autoliv - 550 53 94 00 - 68HC11E9
Peugeot 406 - Autoliv - 550 53 95 00 - 68HC11E9
Peugeot 406 - Autoliv - 550 53 96 00 - 68HC11E9
Peugeot 406 - Autoliv - 550 54 04 00 - 93c56
Peugeot 406 - Autoliv - 550 72 52 00 - 93c66
Peugeot 406 - Autoliv - 600 90 28 00 - 95080
Peugeot 407 - Autoliv - 603 55 46 00 - 95320
Peugeot 605 - Autoliv - 550 53 86 00 - 68HC11E9
Peugeot 607 - Autoliv - 603 48 20 00 - 95320
Peugeot 607 - Temic - 96 403 411 80 - 68HC11E20
Peugeot 607 - Temic - 96 438 697 80 - 68HC11E20
Peugeot 806 - Autoliv - 550 53 97 00 - 68HC11E9
Peugeot 806 - Autoliv - 550 53 98 00 - 68HC11E9
Peugeot Boxer -- 13 284 470 80 - 95080

Renault

Renault Clio - Autoliv - 550 42 08 00 - 68HC11E9
Renault Clio - Bosch - 0 285 001 157 - 68HC912AB32
Renault Clio - Bosch - 0 285 001 312 - 68HC912D60
Renault Clio - Bosch - 0 285 001 403 - 68HC912AB32
Renault Clio - Bosch - 0 285 001 415 - 68HC912D60
Renault Clio - Bosch - 0 285 001 496 - 68HC912D60
Renault Clio - Bosch - 0 285 001 537 - 68HC912D60
Renault Clio - Bosch - 0 285 001 538 - 68HC912D60
Renault Clio 3 - Bosch - 0 285 001 510 - 95160
Renault Espace - Autoliv - 550 73 51 00 - 93c66
Renault Espace - Autoliv - 603 78 55 00 - 95160
Renault Espace - Siemens - 5WK42851 - 68HC11E20

Renault Kangoo - Autoliv - 550 75 18 00 - 93c66
Renault Kangoo - Autoliv - 600 58 96 00 - 93c66
Renault Kangoo - Autoliv - 600 63 94 00 - 95080
Renault Kangoo - Autoliv - 603 95 13 00 - 95080
Renault Kangoo - Autoliv - 604 64 91 00 - 95080
Renault Kangoo - Autoliv - 605 04 49 00 - 95080
Renault Laguna - Autoliv - 550 34 74 00 - 68HC11E9
Renault Laguna - Autoliv - 550 44 91 00 - 68HC11E9
Renault Laguna - Autoliv - 550 44 92 00 - 68HC11E9
Renault Laguna - Autoliv - 550 53 62 00 - 93c66
Renault Laguna - Autoliv - 550 54 84 00 - 93c66
Renault Laguna - Autoliv - 550 62 96 00 - 93c66
Renault Laguna - Autoliv - 550 75 87 00 - 95080
Renault Laguna - Autoliv - 550 75 88 00 - 95080
Renault Laguna - Autoliv - 550 80 44 00 - 93c66
Renault Laguna - Autoliv - 601 95 88 00 - 95080
Renault Laguna - Autoliv - 603 94 77 00 - 95160
Renault Laguna - Autoliv - 605 48 76 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 550 34 74 00 - 68HC11E9
Renault Megane - Autoliv - 550 34 75 00 - 68HC11E9
Renault Megane - Autoliv - 550 54 84 00 - 93c66
Renault Megane - Autoliv - 550 56 90 00 - 93c66
Renault Megane - Autoliv - 550 62 94 00 - 93c66
Renault Megane - Autoliv - 550 62 95 00 - 93c66
Renault Megane - Autoliv - 550 80 36 00 - 93c66
Renault Megane - Autoliv - 550 80 38 00 - 93c66
Renault Megane - Autoliv - 600 63 94 00 - 95080
Renault Megane - Autoliv - 600 63 95 00 - 95080
Renault Megane - Autoliv - 601 05 40 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 603 04 73 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 603 04 75 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 603 30 29 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 603 38 33 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 603 88 07 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 603 98 88 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 603 98 97 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 604 28 96 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 604 28 97 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 604 28 99 00 - 95160
Renault Megane - Autoliv - 604 53 90 00 - 95160
Renault Modus - Bosch - 0 285 001 509 - 95160
Renault Modus - Bosch - 0 285 001 817 - 95160
Renault Scenic - Autoliv - 550 50 99 00 - 68HC11E9
Renault Scenic - Autoliv - 550 51 00 00 - 68HC11E9
Renault Scenic - Autoliv - 550 56 90 00 - 93c66
Renault Scenic - Autoliv - 550 80 38 00 - 93c66
Renault Scenic - Autoliv - 600 63 95 00 - 95080
Renault Scenic - Autoliv - 603 98 97 00 - 95160
Renault Thalia - 0 285 001 157 Bosch - 68HC912B32
Renault Trafic - Autoliv - 550 47 35 00 - 68HC11E9
Renault Trafic - Autoliv - 550 75 21 00 - 93c66
Renault Trafic - Autoliv - 550 79 07 00 - 95080

Renault Traffic - Autoliv - 601 95 98 00 - 95080
Renault Traffic - Autoliv - 602 86 92 00 - 95160
Renault Twingo - Autoliv - 550 54 69 00 - 93c66
Renault Twingo - Autoliv - 550 65 18 00 - 68HC11E9
Renault Twingo - Autoliv - 550 65 39 00 - 93c66
Renault Twingo - Autoliv - 550 80 48 00 - 93c66
Renault Twingo - Autoliv - 550 80 53 00 - 95080

Seat

Seat Cordoba - TRW - 6Q0 909 601AE - 24c08
Seat Cordoba - TRW - 6Q0 909 601E VW5 - 24c08
Seat Cordoba - TRW - 6Q0 909 605R VW5 - 24c08
Seat Ibiza - TRW - 6Q0 909 605AD VW5 - 24c08
Seat Ibiza - TRW - 6Q0 909 605L VW5 - 24c08
Seat Ibiza - TRW - 6Q0 909 605R VW5 - 24c08

Seat Ibiza - TRW - 6Q0 909 605S VW5 - 24c08
Seat Toledo -- 1K0 909 605C VW8 - 95160
Seat Toledo -- 1K0 909 605R VW8 - 95160

Suzuki

Suzuki Ignis - Mitsubishi Electric - 38910-80G20 - 93c46
Suzuki Liana - Siemens - 38910-54G4 Siemens 5WK43036 - 68HC11E20

Toyota

Toyota -- 89170-06200 - 93c66
Toyota -- 89170-33470 - 93c56
Toyota -- 89170-51050 - 93c56
Toyota -- 89170-60140 - 93c56
Toyota 4Runner -- 89170-35210 - 93c56
Toyota Avensis -- 89170-05220 - 25040
Toyota Avensis - TRW - 89170-05030 - 25040
Toyota Avensis - TRW - 89170-05120 - 25040
Toyota Avensis - TRW - 89170-05121 - 25040
Toyota Camry -- 89170-33420 - 93c56
Toyota Camry - Denso - 89170-33510 - 93c66
Toyota Carina - TRW - 89170-05010D - 68HC11KA4
Toyota Celica -- 89170-20030 DP - 24c01
Toyota Celica -- 89170-20180 - 93c66
Toyota Corolla -- 89170-02250 - 25040
Toyota Corolla -- 89170-02411 - 25040
Toyota Corolla -- 89170-02600 - 25040
Toyota Corolla - Denso - 89170-01010 - 25040
Toyota Corolla - Denso - 89170-01020 - 25040
Toyota Corolla - TRW - 89170-02380 - 25040
Toyota Land Cruiser -- 89170-60170 - 93c66
Toyota Matrix -- 89170-01060 - 25040
Toyota Matrix - Denso - 89170-01010 - 25040
Toyota Picnic -- 89170-44010 - 24c01
Toyota Prado -- 89170-60110 - 93c56
Toyota Prado -- 89170-60130 - 93c56
Toyota Rav4 -- 89170-42080 PT - 93c56

Toyota Rav4 -- 89170-42160 - 93c66
Toyota Rav4 -- 89170-42200 - 93c66
Toyota Sequoia -- 89170-0C030 - 93c56
Toyota Solara - Denso - 89170-06231 - 93c56
Toyota Solara - Denso - 89170-06241 - 93c56
Toyota Yaris - Fujitsu Ten - 89170-52040 - 93c56
Toyota Yaris - TRW - 89170-0D040 - 25040
Toyota Yaris - TRW - 89170-0D070 - 25040

VW

VW -- 6Q0 909 605 E VW8 - 95320
VW - Bosch - VW3 - 68HC11E20
VW - Siemens - VW2 - 68HC05B16
VW - Siemens - VW3 - 68HC11E20
VW - Siemens - VW5 - 68HC08AZ32
VW - Siemens - VW6 - 68HC912D60
VW - Siemens - VW8 - 95160
VW - TRW - VW5 – 24c08

ALFA ROMEO

Alfa Romeo module 46769379, MCU 0H94K mask
Alfa Romeo module 46813473, MCU J27F,6J61D mask
Alfa Romeo module 46842421, MEM 95080 SPI
Alfa Romeo module 60651568, MCU 1E59B mask (HC11KA4)
Alfa Romeo module 60655033, MCU 2G39Y mask
Alfa Romeo module 60658010, MCU 0H94K mask
Alfa Romeo module 60663943, MCU 0H94K mask
Alfa Romeo module 60664500, MCU 3E59B mask
Alfa Romeo module 60669250, MCU 0H94K mask (HC08AS20)
Alfa Romeo module 60675876, MCU 0H94K mask
Alfa Romeo module 60680213, MEM 95080 SPI
Alfa Romeo module 606692250, MCU 0H94K mask

AUDI

Audi Bosch module 4B0 959 655 E, MCU CR16 PLCC44
Audi Bosch module 4B0 959 655 F, MCU CR16 PLCC44
Audi Bosch module 4B0 959 655 G, MCU CR16 PLCC52
Audi Bosch module 4B0 959 655 M, MCU CR16 PLCC44
Audi Bosch module 4B0 959 655 P, MCU CR16
Audi Bosch module 8D0 909 655 F, MCU CR16 PLCC52
Audi Bosch module 8D0 959 655 J, MCU CR16 PLCC52
Audi Bosch module 8E0 959 655, MCU CR16 QFP80
Audi Bosch module 8E0 959 655 B, MCU CR16 QFP80
Audi Bosch module 8G0 959 655, MCU CR16 PLCC52
Audi Bosch module 8L0 959 655 G, MCU J38M Mask (MC68HC12)
Audi Bosch module 8L0 959 655 L, MCU J38M Mask (MC68HC12)
Audi Bosch module 8P0 959 655 F, MCU CR16
Audi Bosch module 8Z0 959 655 E, MCU J38M Mask (MC68HC12)

BMW

BMW Bosch module 0285001368, MCU 9H91F Mask (HC12B32)

BMW Bosch module 0285001430, MCU 0K13J Mask (HC12D60)
BMW Bosch module 0285001440, MCU 0K75F Mask (HC12D60)
BMW Temic module 65.77-6900727, MCU 9H91F Mask (HC12B32)
BMW Temic module 65.77-6910676, MCU 0K75F Mask (HC12D60)
BMW Temic module 65.77-6912755, MCU 0K13J Mask (HC12D60)
BMW Temic module 65.77-6919789, MCU 0K13J Mask (HC12D60)
BMW Temic module 65.77-8372521, MCU 0E57S Mask (HC11KA4)
BMW Temic module 65.77-8374799, MCU 0E57S Mask (HC11KA4)
BMW Temic module 65.77-8386192, MCU 9H91F Mask (HC12B32)

CHEVROLET

Chevrolet Aveo 96 430 711 module, MEM 95080 SPI
Chevrolet Aveo 96 430 715 module, MEM 95080 SPI
Chevrolet Aveo 96 802 931 module, MEM 95080 SPI
Chevrolet Lacetti 96 818 875 module, MEM 95080 SPI
Chevrolet Lacetti 96 830 363 module, MEM 95080 SPI

CITROEN

AUTOLIV 550 74 08 00 with 93C66-16 uWire MEM
AUTOLIV 550 77 63 00 with 93C66-16 uWire MEM
AUTOLIV 550 89 29 00 with 95080 SPI MEM
AUTOLIV 550 89 31 00 with 95080 SPI MEM
AUTOLIV 550 89 31 00 with 95080 SPI MEM
AUTOLIV 600 23 75 00 with 95080 SPI MEM
AUTOLIV 602 32 74 00 with 95080 SPI MEM
AUTOLIV 603 60 25 00 with 95080 SPI MEM
TEMIC 96 477 942 80 with HC12BE32 MCU
TEMIC 96 484 031 80 with HC12BE32 MCU
TEMIC 96 486 655 80 with HC12BE32 MCU
TEMIC 96 486 655 80 with HC12BE32 MCU

FIAT

Fiat module 46409123, MCU HC11E9
Fiat module 46443203, MCU HC11E9
Fiat module 46517272, MCU HC11KA4 2E59B mask
Fiat module 46529745, MCU HC11KA4 2E59B mask
Fiat module 46535343, MCU HC11KA4 2E59B mask
Fiat module 46538652, MCU HC11E9
Fiat module 46541775, MCU HC11E9
Fiat module 46550647, MCU 68HC908 MASK 8H62A
Fiat module 46552426, MCU HC11KA4 1E59B mask
Fiat module 46758762, MEM 24C04
Fiat module 46765423, MCU HC11KA4 1E59B mask
Fiat module 46766384, MEM 24C04
Fiat module 46766385, MEM 24C04
Fiat module 46768869, MCU HC11E9
Fiat module 46769379, MCU HC08AS60A
Fiat module 46770172, MCU HC11E20
Fiat module 46772034, MEM 24C04
Fiat module 46774865, MCU HC11E9
Fiat module 46805905, MEM 24C04
Fiat module 46806592, MEM 24C04

Fiat module 46806593, MEM 24C04
Fiat module 46813473, MCU 68HC908 MASK 1J27E
Fiat module 46815441, MEM 24C04
Fiat module 46815442, MEM 24C04
Fiat module 46813473, MEM 95080
Fiat module 46835521, MEM 95080
Fiat module 46835522, MEM 95080
Fiat module 46842421, MEM 95080
Fiat module 51705342, MEM 95080
Fiat module 51709144, MEM 95080
Fiat module 51711816, MEM 95080
Fiat module 51719091, MEM 24C04
Fiat module 51719092, MEM 24C04
Fiat module 51719094, MEM 24C04
Fiat module 51719095, MEM 24C04
Fiat module 51719096, MEM 24C04
Fiat module 51726575, MEM 24C04
Fiat module 51778261, MEM 24C08
Fiat module 51778262, MEM 24C08
Fiat module 51778263, MEM 24C08
Fiat module 550921500, MEM 95080
Fiat module 607141600, MEM 95160
Fiat module 608673600, MEM 95160,
Fiat module 1328447080, MEM 95080
Fiat module 1336355080, MEM 95080

FORD

Bosch 0 285 001 393 with HC12BE32 MCU
Bosch 0 285 001 396 with HC12BE32 MCU
Bosch 0 285 001 424 with HC12D60 MCU
Bosch 0 285 001 425 with HC12D60 MCU
Bosch 0 285 001 426 with HC12D60 MCU
Ford 94BG 14B056BA with HC11E9 MCU
Ford 97BP 14B056AAG with HC11E9 MCU
Ford 97FG 14B056DF with HC11E9 MCU
Ford 97FG 14B056DB with HC11E1 MCU
Siemens 2S6T 14B056EN with 95160 SPI MEM
Siemens 2S6T 14B056EP with 95160 SPI MEM
Siemens 2S6T 14B056HA with 95160 SPI MEM
Siemens 2S6T 14B056JA with 95160 SPI MEM
Visteon 1S7T 14B056BE with 95080 SPI MEM
Visteon 1S7T 14B056BF with 95080 SPI MEM

HYUNDAI

Hyundai module 95900-4A301, MCU HC05
Hyundai Getz module 95910-1C000, MEM 24C04
Hyundai Getz module 95910-1C100, MEM 24C04
Hyundai module 95910-1C200, MEM 24C04
Hyundai module 95910-1C200, MCU HC11E9
Hyundai Getz module 95910-1C600, MEM 24C04
Hyundai Coupe module 95910-2C100, MCU 68HC11E20
Hyundai Coupe module 95910-2C200, MCU 68HC11E20

Hyundai Tiburon module 95910-2C200, MCU 68HC11E20
Hyundai Elantra module 95910-2C500, MCU 3J74Y Mask (68HC908AS60)
Hyundai module 95910-2D350, MCU 3J74Y Mask (68HC908AS60)
Hyundai Elantra module 95910-2D650, MEM 95160 SPI
Hyundai Elantra module 95910-2D710, MCU 3J74Y Mask (68HC908AS60)
Hyundai Tuscon module 95910-2E000, MCU 4L40K Mask (9S12DG128)
Hyundai Tuscon module 95910-2E300, MCU 4L40K Mask (9S12DG128)
Hyundai Trajet module 95910-3A100, MCU 68HC11E20
Hyundai XG30 module 95910-3C40000, MCU 68HC11E9
Hyundai Sonata module 95910-3D100, MEM 95080 SPI
Hyundai Sonata module 95910-3D200, MEM 95080 SPI
Hyundai module 95910-3E200, MEM 95080 SPI
Hyundai module 95900-05600, MCU HC05
Hyundai module 95910-17150, MCU 3J74Y Mask (68HC908AS60)
Hyundai Accent module 95900-25200, MCU 68hc05b16
Hyundai Accent module 95900-25300, MCU 68hc05b16
Hyundai Accent module 95910-25500, MEM 95080 SPI
Hyundai Accent module 95910-25600, MEM 95080 SPI
Hyundai module 95910-25700, MEM 95080 SPI
Hyundai module 95910-25700, MCU 68HC11
Hyundai module 95910-25700, MCU 68HC11
Hyundai Accent module 95910-25800, MEM 95080 SPI
Hyundai Santa fe module 95910-26100, MCU 68HC05B16,
Hyundai Santa fe module 95910-26200, MCU 68HC05B16
Hyundai module 95910-26200, MCU 68HC11E
Hyundai module 95910-26200, MEM 95080 SPI
Hyundai Santa fe module 95910-27350, MCU 68HC05B16
Hyundai Santa fe module 95910-29750, MCU 68HC05B16
Hyundai Terracan-Sungwoo module 95910-H1200, MCU 68HC11E20

KIA

KIA module 0K30E677F0, MCU 2E59B mask
KIA module 0K32B677F0, MCU 2E59B mask
KIA module 95910-2E700, MCU 4L40K mask
KIA module 95910-2F200, MEM 95320 SPI
KIA module 95910-07200, MEM 95320 SPI

NISSAN

NISSAN BOSCH 0 285 001 319 with HC12BE32 MCU
NISSAN BOSCH 0 285 001 329 with HC12BE32 MCU
NISSAN BOSCH 0 285 001 361 with HC12BE32 MCU
NISSAN BOSCH 0 285 001 413 with HC12BE32 MCU
NISSAN BOSCH 0 285 001 420 with HC12BE32 MCU
NISSAN BOSCH 0 285 001 474 with HC12D60 MCU
NISSAN BOSCH 0 285 001 475 with HC12D60 MCU

OPEL

GM 13129843 CL with 95040 SPI MEM
GM 13142540 GP with 95040 SPI MEM
SIEMENS 09 174 004 UU with HC08 MCU
SIEMENS 09 229 037 BC with HC11E9 MCU
SIEMENS 09 229 038 BB with HC11E9 MCU

SIEMENS 09 229 039 DB with HC11E9 MCU
SIEMENS 09 229 302 BF with HC08 MCU
SIEMENS 09 229 303 BG with HC08 MCU
SIEMENS 13 126 123 BX with 95160 SPI MEM
SIEMENS 24 416 703 DL with HC08 MCU
SIEMENS 24 416 704 DM with HC08 MCU
SIEMENS 90 569 350 with HC11E9 MCU
TEMIC 13 158 713 ZK with HC11E9 MCU
TEMIC 24 417 007 DS with HC08 MCU
TEMIC 24 439 952 LA with HC08 MCU
TEMIC 24 439 953 LB with HC08 MCU

PEUGEOT

Peugeot 406 module 550393900, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550394000, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550537500, MEM 93C66
Peugeot 106 module 550538400, MCU 68HC11E9
Peugeot 106 module 550538500, MCU 68HC11E9
Peugeot 605 module 550538600, MCU 68HC11E9
Peugeot 306 module 550539100, MCU 68HC11E9
Peugeot 306 module 550539200, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550539400, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550539500, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550539600, MCU 68HC11E9
Peugeot 806 module 550539700, MCU 68HC11E9
Peugeot 806 module 550539800, MCU 68HC11E9
Peugeot 406 module 550540400, MEM 93C56
Peugeot 206/306 module 550541500, MEM 93C66
Peugeot 306 module 550578100, MEM 93C66
Peugeot 106 module 550579100, MEM 93C66
Peugeot 306 module 550579200, MEM 93C66
Peugeot 306 module 550589500, MEM 93C56
Peugeot 206 module 550661000, MEM 93C56
Peugeot 405 module 550725200 V1, MEM 93C66
Peugeot 406 module 550725200 V2, MEM 93C66
Peugeot 106 module 550747400, MEM 93C66
Peugeot 106 module 550797404, MEM 93C66
Peugeot 306 module 550864500, MEM 95080
Peugeot 106 module 550892700, MEM 95080
Peugeot 106 module 550892800, MEM 95080
Peugeot 206 module 600237000, MEM 95080
Peugeot 206 module 600237100, MEM 95080
Peugeot 206 module 600237200, MEM 95080
Peugeot 406 module 600902800, MEM 95080
Peugeot 206 module 602327000, MEM 95080
Peugeot 206 module 602327100, MEM 95080
Peugeot 206 CC module 602327200, MEM 95080
Peugeot 206 module 602327300, MEM 95080
Peugeot 206 module 603201000, MEM 95080
Peugeot 206 module 603201200, MEM 95080
Peugeot 607 module 603482000, MEM 95320
Peugeot 407 module 603554600, MEM 95320

Peugeot 307 module 603724900, MEM 95320
Peugeot 307 module 606877300, MEM 95320
Peugeot 207 module 0285010110, MEM 95160
Peugeot 207 module 0285001745, MEM 95160
Peugeot 207 module 0285001885, MEM 95160
Peugeot module 0285010112, MEM 95160
Peugeot Boxer module 1328447080, MEM 95080
Peugeot 307 module 9635784280, MEM 95080
Peugeot 307 module 9640722980, MEM 95080
Peugeot 307 module 9645840780, MEM 95080
Peugeot 307 module 9650109280, MEM 95080
Peugeot 307 module 9650109480, MEM 95080
Peugeot module 9652013880, MEM 95080
Peugeot 307 module 9652712180, MEM 95080
Peugeot module 9652712380, MEM 95080
Peugeot module 1400684780, MEM 95160
Peugeot module 1495658080, MCU HC12BE32
Peugeot module 9640341180, MCU 68HC11E20
Peugeot 607 module 9643896780, MCU 68HC11E20
Peugeot module 9648832180, MCU 68HC11E20
Peugeot 1007 module 9656700980, MCU HC12BE32

RENAULT

Renault Modus module 0281001509, MEM 95160
Renault Clio module 0281001510, MEM 95160
Renault Clio module 0281001538, MCU 68hc912d60
Renault module 0285001157, MCU 68hc912be32
Renault module 0285001403, MCU 68hc912be32
Renault module 0285001414, MCU 68hc912d60
Renault module 0285001537, MCU 68hc912d60
Renault Modus module 0285001817, MEM 95160
Renault Espace module 5WK42851, MCU 68HC11E20
Renault Trafic module 50752100, MEM 93c66
Renault Megane module 550347400, MCU 68HC11E9
Renault Clio module 550420800, MCU 68HC11E9
Renault Laguna module 550449100, MCU 68HC11E9
Renault Scenic module 550509900, MCU 68HC11E9
Renault Scenic module 550510000, MCU 68HC11E9
Renault Laguna module 550536200, MEM 93c66
Renault Twingo module 550546900
Renault Scenic module 550569000, MEM 93c66
Renault Megane module 550629400, MEM 93c66
Renault Megane module 550629500, MEM 93c66
Renault Twingo module 550651800, MCU 68HC11E9
Renault Twingo module 550653900, MEM 93c66
Renault Kangoo module 550751800, MEM 93c66
Renault Laguna module 550758700, MEM 95080
Renault Trafic module 550790700, MEM 95080
Renault Scenic module 550803800, MEM 93c66
Renault Laguna module 550804400, MEM 93c66
Renault Twingo module 550804800, MEM 93c66
Renault Twingo module 550805300, MEM 95080

Renault module 550885300, MEM 95080
Renault Kangoo module 600589600, MEM 93c66
Renault Kangoo module 600639400, MEM 95080
Renault Scenic module 600639500, MEM 95080
Renault Megane module 601054000, MEM 95160
Renault Laguna module 601958800, MEM 95080
Renault Trafic module 601959800, MEM 95080
Renault Megane module 603047300, MEM 95160
Renault Megane module 603047500, MEM 95160
Renault Megane module 603302900, MEM 95160
Renault Megane module 603383300, MEM 95160
Renault Espace module 603785500, MEM 95160
Renault Megane module 603880700, MEM 95160
Renault Laguna module 603947700, MEM 95160
Renault Kangoo module 603951300, MEM 95080
Renault Megane module 603988800, MEM 95160
Renault Scenic module 603989700, MEM 95160
Renault Megane module 604289600, MEM 95160
Renault Megane module 604289700, MEM 95160
Renault Megane module 604289900, MEM 95160
Renault Megane module 604539000, MEM 95160
Renault Kangoo module 604649100, MEM 95080
Renault Kangoo module 605044900, MEM 95080
Renault Laguna module 605487600, MEM 95160

SEAT

Seat Alhambra module 1J0 909 603, MCU 68HC11E9
Seat Toledo module 1K0 909 605C VW8, MEM 95160 SPI
Seat Toledo module 1K0 909 605R VW8, MEM 95160 SPI
Seat Cordoba module 6Q0 909 601AE, MEM 24C08 I2C
Seat Cordoba module 6Q0 909 601E VW5, MEM 24C08 I2C
Seat Ibiza module 6Q0 909 605AD VW5, MEM 24C08 I2C
Seat Ibiza module 6Q0 909 605L VW5, MEM 24C08 I2C
Seat Cordoba module 6Q0 909 605R VW5, MEM 24C08 I2C
Seat Ibiza module 6Q0 909 605S VW5, MEM 24C08 I2C

SUZUKI

Suzuki liana module 38910-54G4, MCU 68HC11E20
Suzuki Grand Vitara module 38910-65D1 DPT, MEM 93C46 uWire
Suzuki Ignis module 38910-80G20, MEM 93C46 uWire
Suzuki Wagon R+ module 38910-83E20-000, MCU 68HC11E20
Suzuki Ignis module 38910-86G12-000, MEM 95080 SPI

TOYOTA

Toyota Sequoia module 89170-0C030, MEM 93C56 uWire
Toyota Yaris module 89170-0D040, MEM 25040 SPI
Toyota Yaris module 89170-0D070, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla/Matrix module 89170-01010, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla module 89170-01020, MEM 25040 SPI
Toyota Matrix module 89170-01060, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla module 89170-02250, MEM 25040 SPI
Toyota Corolla module 89170-02411, MEM 25040 SPI

Toyota Corolla module 89170-02600, MEM 25040 SPI
Toyota Carina module 89170-05010D, MCU 68HC11KA4
Toyota Avensis module 89170-05030, MEM 25040 SPI
Toyota Avensis module 89170-05120, MEM 25040 SPI
Toyota Avensis module 89170-05121, MEM 25040 SPI
Toyota Avensis module 89170-05220, MEM 25040 SPI
Toyota Solara module 89170-06231, MEM 93C56 uWire
Toyota Solara module 89170-06241, MEM 93C56 uWire
Toyota Celica module 89170-20180-S330, MEM 93C66 uWire
Toyota Camry module 89170-33420, MEM 93C56 uWire
Toyota Camry module 89170-33510, MEM 93C66 uWire
Toyota 4runner module 89170-35210, MEM 93C56 uWire
Toyota Rav4 module 89170-42080PT, MEM 93C56 uWire
Toyota Rav4 module 89170-42160, MEM 93C66 uWire
Toyota Rav4 module 89170-42200, MEM 93C66 uWire
Toyota Yaris module 89170-52040, MEM 93C56 uWire
Toyota Prado module 89170-60110, MEM 93C56 uWire
Toyota Prado module 89170-60130, MEM 93C56 uWire
Toyota Land Cruiser module 89170-60170, MEM 93C66 uWire

VOLKSWAGEN

VW TRW module Family 6Q090960XXX , MEM 24C08 I2C

VOLVO

BOSCH 0 285 001 147 with HC11E9 MCU

TEMIC 30 613 471F with HC11KA4 MCU